

FIȘĂ TEHNICĂ



Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II PPE– 2142X **DIPPER VERDE**

Descrierea produsului: Mănuși tricotate cu manșetă elastică, imersate parțial în latex natural, pe palmă și degete tratate antiderapantă. Mănușile au formă ergonomică. Culoarea pentru tricot este galbenă, iar pentru latex verde. Mărimi: 8, 9 și 10.

Performanțe: Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului European EU 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: **(EN 420:2003+A1:2009)** – toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță - (din maxim 5) și **EN 388:2016 (EN 388:2016)**, niveluri de performanță „2142X,,.

Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard de referință	Caracteristică, unitate de măsură	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
6.1/SR EN 388:2016	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2000	8000	-
6.2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

Semnificația marcajelor: Pe fiecare produs

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
DCT	Logo	Pe etichetă sau pe produs
	Cod produs	
	Marcaj de conformitate european	
8, 9, 10	Mărime	
EN 388: 2016  2142 X	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare	
	Atenționare instrucțiuni	

Transport: Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

Atenție: Asigură protecție doar în zona palmei

Mănușile se vor purta la mărimea adecvată dimensiunilor mâinilor purtătorului.

Atenție! A nu se utiliza mănușile lângă o mașină în mișcare.

Atenție! Înainte de reutilizare se verifică mănușile să nu prezinte rupturi sau sfâșieri, iar interiorul să fie uscat.

Instrucțiuni de curățare, întreținere : Curățarea se face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere.

Depozitarea și păstrarea trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10....25 C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură (distanța față de sursele de căldură să fie de min. 1m)

Termen limită de păstrare în depozitare: Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul devine rigid.

Termen limită de utilizare: Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate – uzate, descusute, găurite, arse.