

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Această îmbrăcăminte de lucru este destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențele climaterice. Înainte de utilizare, încercați îmbrăcăminte și folosiți mărimea corectă, conform pictogramei de pe eticheta cusută pe produs. Înainte de utilizare verificați starea acesteia; nu folosiți îmbrăcăminte murdară sau deteriorată.

Depozitarea și întreținerea: Îmbrăcăminte de lucru trebuie depozitată într-un loc uscat și curat, la temperaturi între 5°C și 40°C. Razele directe ale soarelui pot influența defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcăminte de lucru în condiții de curățenie. Reziduurile, impuritățile, nisipul, materialele de construcție etc. pot contribui la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcăminte de lucru după această perioadă.

La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictograme.

Pictograme întreținere:

	Spălare la 40°C.
	A nu se albi cu produse care eliberează clor.
	Se pot usca în mașina de uscat cu centrifugă la o temperatură mai mică de uscare.
	A se călca la temperatura de călcare a suprafeței de maxim 150°C.
	Nu folosiți metodele de curățare chimică.