

## FIȘĂ TEHNICĂ



**Denumire produs: pantaloni talie de lucru LUNGI DORFIELD DCT**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>           | 65% poliester și 35% bumbac |
| <b>Greutate</b>           | 280 gr/m <sup>2</sup>       |
| <b>Culoare</b>            | gri-negru                   |
| <b>Mărimi disponibile</b> | 46-56                       |

**Descrierea produsului:** pantaloni de lucru lungi cu cu talie ajustabilă, două buzunare laterale, un buzunar multifuncțional pe picior și două buzunare cu clapă în partea din spate, curea pentru unelte în culoare contrastantă și inel D pentru atașarea ecusonului de identificare și întărituri la genunchi cu posibilitate de introducere a unor genunchiere.

Acești pantaloni de lucru sunt destinați pentru protecția la riscuri minime. Înainte de utilizare încercați pantalonii și folosiți doar mărimea corectă, conform pictogramei de pe eticheta cusută pe îmbrăcăminte.

Înainte de utilizare verificați starea acestora; nu folosiți îmbrăcăminte murdară sau deteriorată.

**Depozitarea și întreținerea:** Îmbrăcămintea de lucru trebuie depozitată într-un loc uscat și curat, la temperaturi între 5°C și 40°C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcăminte de lucru în condiții de curățenie. Reziduurile, impuritățile, nisipul, materialele de construcție etc. pot contribui la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămintea după această perioadă.

La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictograme:

**Pictograme întreținere:**

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spălare la 40°C.                                                                  |
|  | A nu se albi cu produse care eliberează clor.                                     |
|  | Se pot usca în mașina de uscat cu centrifugă la o temperatură mai mică de uscare. |
|  | A se călca la temperatura de călcare a suprafeței de maxim 110°C.                 |
|  | Nu folosiți metodele de curățare chimică.                                         |