

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Această îmbrăcăminte este un echipament de lucru individual pentru categoria 1, destinat pentru protecția la riscuri minime, exclusiv: leziuni mecanice superficiale și condiții atmosferice care un sunt de natură externă.

Înainte de utilizare încercați îmbrăcămintea: folosiți numai îmbrăcăminte de mărime corectă conform pictogramei de pe eticheta cusută pe îmbrăcăminte.

Pentru o protecție adecvată, îmbrăcămintea trebuie să fie curată. Verificați îmbrăcămintea înainte de a o folosi: nu folosiți îmbrăcămintea murdară sau deteriorată. Instrucțiuni de purtare: Toate închiderile trebuie să fie închise în mod corespunzător pentru a asigura o protecție completă. Procedați potrivit instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta îmbrăcămintei.

Întreținere:

 Spălare la 30°C	 Spălare la 40°C	 Spălare la 60°C	  Spălare la 40°C (material sintetic delicat)
 Spălare de mână	 A nu se călca	 A se călca la temperatura de călcare a suprafeței de maxim 110°C	 A se călca la temperatura de călcare a suprafeței de maxim 150°C
 A nu se albi cu produse care eliberează clor	 A nu se usca în uscător	 Usca în mașina de uscat cu centrifugă la o temperatură mai mică de uscare	 A nu folosi metodele de curățenie chimică
 Citiți instrucțiunile utilizatorului		 Data fabricației	

Depozitare și transport: Îmbrăcămintea se depozitează și transportă în condiții curate și uscate, departe de lumina directă a soarelui, în pungă de plastic. A nu se depozita îmbrăcămintea udă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămintea după această perioadă.

Material: Compoziția materialului o găsiți pe eticheta îmbrăcămintei. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielii - într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcămintea.

Declarația de conformitate este publicată pe www.dalgeco.ro