

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție și respectați prezentele instrucțiuni!

Înainte de fiecare utilizare, utilizatorul trebuie să verifice îmbrăcămintea privind deteriorările vizibile.

Îmbrăcămintea deteriorată nu trebuie folosită!

În timpul purtării, produsul trebuie să fie închis și ajustat pe corp, pentru a se evita riscul de agățare cu unelte sau sculele manevrate de către utilizator sau riscuri de antrenare de către organe de mașini în mișcare.

Depozitare: Se depozitează în încăperi uscate, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, cu temperaturi cuprinse între 5 și 25°C.

Marcare: pe eticheta cusută.

Pictograme întreținere:

	Spălare în mașină la maxim 40°C.
	A nu se albi cu produse care eliberează clor.
	A nu se usca în uscător.
	A se călca la temperatura de călcare a suprafeței de maxim 150°C.
	Nu folosiți metodele de curățare chimică.