

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Domeniu de utilizare: Echipament individual de protecție cu benzi reflectorizante, utilizat împotriva frigului, a intemperiilor sau a stropirilor cu jet de lichide (apă) și a agresiunilor mecanice superficiale de mică intensitate - abraziune, agățare, utilizată în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă.

Îmbrăcăminte de protecție reutilizabilă, pentru prevenirea accidentării prin lovire sau coliziune cu mijloace de transport, în cazul lucrului pe căi de circulație rutieră, feroviară sau teren accidentat, întrucât semnalizează prezența purtătorului, asigurând detectarea și buna vizibilitate a acestuia în orice condiții de luminozitate, în timpul zilei sau în lumina farurilor, pe timp de noapte, precum și pentru protecția împotriva agresiunilor mecanice superficiale, minore (abraziune, sfâșiere) etc.

Instrucțiuni de utilizare: Îmbrăcăminte se va spăla pe dos pentru a proteja benzile reflectorizante. În timpul purtării, îmbrăcăminte nu trebuie să fie acoperită de nici un alt obiect sau haină.

Benzile reflectorizante reflectă doar lumina. Dacă nu este lumină, nu se asigură nici o protecție.

Înainte de utilizare, verificați dacă îmbrăcăminte este curată și în bune condiții: fără cusături deteriorate, fără rupturi sau alte defecte care i-ar putea scădea funcționalitatea. Dacă benzile reflectorizante sunt deteriorate, vizibilitatea nu va mai fi asigurată. Îmbrăcăminte poate fi considerată vizibilă doar dacă este curată și fără modificări neautorizate.

Înlocuiți echipamentul cu unul nou în situația în care: este pătat sau decolorat, prezintă defecte ce nu pot fi reparate, în oricare alte condiții în care nu mai poate fi asigurată protecția. Numărul de cicluri de spălare nu este singurul factor care determină durata de viață a echipamentului. Aceasta poate fi influențată și de modul de utilizare, depozitare sau întreținere.

La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictograme.

Pictograme întreținere:

	Spălare la max. 40°C. Număr maxim de cicluri de spălare: 25.
	A nu se călca.
	A nu se folosi înalbitori.
	A nu se curăța chimic.
	A nu se usca în mașina de uscat.

Depozitarea și întreținerea: Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între 10 și -25°C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcăminte de lucru în condiții de curățenie. Reziduurile, impuritățile, nisipul, materialele de construcție etc. pot contribui la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcăminte după această perioadă.